

BRIDES AFNOR - Tableaux des poids

PN 10

Type	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Plate à souder (01A)	Voir PN40					Voir PN16						9,27	11,80	13,60	20,40	27,50
Tournante (02/03A)												8,87	11,20	12,80	19,40	26,40
Pleine (05A)												16,50	24,10	30,80	39,60	49,40
A collerette (11B) ép. SVT EN												11,30	15,00	17,80	24,50	30,00

PN 16

Type	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Plate à souder (01A)	Voir PN40					2,73	3,16	3,60	4,39	5,41	7,14	9,73	14,20	19,00	28,20	35,90
Tournante (02/03A)						2,52	3,05	3,48	4,20	5,21	6,00	9,31	13,50	18,00	27,00	34,60
Pleine (05A)						2,88	3,51	4,61	5,65	8,13	89,00	16,20	25,00	35,10	48,00	63,50
A collerette (11B) ép. SVT EN						2,55	3,10	4,00	4,55	6,20	10,50	11,00	16,00	23,00	32,50	41,00

BRIDES AFNOR - Tableaux des poids

PN 25

Type	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Plate à souder (01A)	Voir PN40											14,3	20,1	26,6	41,8	57,6
Tournante (02/03A)												13,8	19,4	25,5	40,5	56,1
Pleine (05A)												22,5	33,5	46,3	68,1	89,7
A collerette (11B) ép. SVT EN												17,00	24,00	31,50	48,00	63,00

PN 40

Type	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Plate à souder (01A)	0,67	0,94	1,11	1,82	2,08	2,73	3,48	4,32	6,07	8,19	10,30	17,90	29,30	45,10	66,70	97,10
Tournante (02/03A)	0,65	0,91	1,08	1,77	2,02	2,65	3,36	4,18	5,87	7,95	9,97	17,40	28,40	43,60	64,90	95,10
Pleine (05A)	0,81	1,14	1,38	2,03	2,35	3,20	4,29	5,54	7,60	10,80	14,60	28,80	44,40	64,20	89,50	127,00
A collerette (11B) ép. SVT EN	0,70	1,00	1,20	1,75	1,85	2,82	3,74	4,75	6,52	9,70	11,80	17,00	24,00	31,50	48,00	63,00